



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 101/1/1 (45)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Гаютинская средняя школа, в лице законного представителя юридического лица директора МБОУ Гаютинская средняя школа Коллюхова Алексея Николаевича.

Мной, государственным инспектором города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Иевлевым М.Н. на основании Распоряжения № 101 от 06.05.2019 года заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Васильева А.Г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гаютинская средняя школа (сокращенное наименование МБОУ Гаютинская СШ), по адресу: 152854, Ярославская область, Пошехонский район, село Гаютино, улица Центральная, дом 6, ИНН 7624003196 ОГРН 1027601117455, с целью контроля исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 107/1/1(84) от 04.06.2018 года вынесенного в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гаютинская средняя школа, срок, для исполнения которого истек 01.05.2019 года.

Проверка проведена в присутствии: директора МБОУ Гаютинская СШ Коллюхова Алексея Николаевича.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Формат имеющихся в здании планов эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям ГОСТ р.12.2.143-2009.	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года ст.2; ГОСТ Р. 12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. п.6.2.4.	11.05.2020	
2.	Не произведен расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) в соответствии с пунктами 468, 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями №1 и 2 к данным Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.465.	11.05.2020	

3.	Руководителем организации не обеспечен объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям №1 и 2.	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.70.	11.05.2020	
4.	Допускается прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в каналах из горючих материалов, при использовании которых не выполняются требования: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч. 3. НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.3.9.	11.05.2020	
5.	Помещение электрической котельной не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83, СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" Приложение А, обязательное.	11.05.2020	
6.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение электрической котельной).	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.20.	11.05.2020	
7.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение №11 согласно технического паспорта на здание дошкольной группы, котельной инвентарный номер 2699 по состоянию на 26 марта 2010 года).	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.20.	11.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Подпись лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич
«24» мая 2019 года



(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Гаютинская СШ
Колухов Алексей Николаевич
«24» мая 2019 года



(подпись) М.П.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 100/1/1 (46)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Гаютинская средняя школа, в лице законного представителя юридического лица директора МБОУ Гаютинская средняя школа Колухова Алексея Николаевича.

Мной, государственным инспектором города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Иевлевым М.Н. на основании Распоряжения № 100 от 06.05.2019 года заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Васильева А.Г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гаютинская средняя школа (сокращенное наименование МБОУ Гаютинская СШ), по адресу: 152854, Ярославская область, Пошехонский район, село Гаютино, улица Центральная, дом 44, ИНН 7624003196 ОГРН 1027601117455, с целью контроля исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 108/1/1(85) от 04.06.2018 года вынесенного в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гаютинская средняя школа, срок, для исполнения которого истек 01.05.2019 года.

Проверка проведена в присутствии: директора МБОУ Гаютинская СШ Колухова Алексея Николаевича.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.7, ст.83; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.61.	11.05.2020	

2.	Приемно – контрольный прибор АУПС в помещении в помещении №7 (согласно технического паспорта на здание начальной школы (лит. В) инвентарный номер 1990 составленный по состоянию на 22 декабря 2006 года) не защищен от несанкционированного доступа.	НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.12.48.	11.05.2020	
3.	Формат имеющихся в здании планов эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям ГОСТ р.12.2.143-2009.	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года ст.2; ГОСТ Р. 12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. п.6.2.4.	11.05.2020	
4.	Не произведен расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) в соответствии с пунктами 468, 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями №1 и 2 к данным Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.465.	11.05.2020	
5.	Руководителем организации не обеспечен объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям №1 и 2.	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.70.	11.05.2020	
6.	Допускается прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в каналах из горючих материалов, при использовании которых не выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч. 3. НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.3.9.	11.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич
«24» мая 2019 года

(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Гаютинская СШ
Колухов Алексей Николаевич
«24» мая 2019 года

(подпись) М.П.

